



LEGENDA

 SUBDIVISÃO DE LOTES

		<small>Responsável Técnico: Izabel N. S. C. Borges CALI A4982-4</small>	
Situação Fundiária			
URB-000/00		Itapoã Parque - Trechos 01 e 02	
<small>Planta geral com usos</small>	<small>Folha:</small> 01 / 01	<small>Escala:</small> 1:5000	<small>Data:</small> Agosto/2013
<small>Projeto:</small>	<small>Cálculo:</small>	<small>Revisão:</small>	<small>Visto:</small>
<small>IZABEL N. S. C. BORGES CALI A4982-4</small>	<small>IZABEL N. S. C. BORGES CALI A4982-4</small>	<small>IZABEL N. S. C. BORGES CALI A4982-4</small>	<small>IZABEL N. S. C. BORGES CALI A4982-4</small>
<small>Material para reunião em 16/08 na JC Sede sobre drenagem.</small>		<small>Nome do arquivo: Planta Situação Fundiária.dwg</small>	



meridiano central 45°W
declividade magnética 1991
variação anual 5,16°W
sistema geodésico SIRGAS/2000

articação das folhas

RA XXVIII - Itapoã